

阳春金鹏大酒店升级改造项目(调整)

广东·阳江

装修施工图

PROJECT NO. YCZM-99



智铭设计

广东智铭设计有限公司

Guangdong Zhiming Design Co., Ltd.

建筑行业(建筑工程)甲级

证书编号: A244056502

2025.01

阳春金鹏大酒店升级改造项目外立面报建图变更对比图

主要修改圈出

原方案



现方案



主要调整有：

1. 一层至天面层装修材料调整，CT-01红色瓷砖调整为PT-02红色外墙漆，CT-03白色瓷砖调整为PT-01白色外墙漆。
2. 一层入口雨棚顶部金属造型调整，原设计金属弧形顶造型取消，现调整为平顶。
3. 四层观光梯EPS饰线局部调整，由原来左侧到右侧经观光梯联通，现调整左右两侧EPS饰线只到观光梯侧面收口，不左右联通。
4. 五层装饰小阳台造型图纸跟现场调整，现场建筑没有装饰小阳台造型，图纸根据现场删除装饰小阳台造型。
5. 十层装饰小阳台造型图纸跟现场调整，原装饰小阳台造型飘台顶部对齐EPS装饰线底部，现图纸根据现场调整装饰小阳台造型飘台顶部对齐EPS装饰线顶部。
6. 天面层观光梯顶部EPS饰线调整，原设计顶部四面做一圈，现调整为东向不做，保留南、西、北3面。
7. 装饰小阳台造型护栏调整，原护栏造型砌砖，现调整为铁艺护栏。

本图仅供公示

阳春金鹏大酒店升级改造项目外立面报建图变更对比图

主要修改圈出

原方案



现方案



主要调整有：

1. 一层至天面层装修材料调整，CT-01红色瓷砖调整为PT-02红色外墙漆，CT-03白色瓷砖调整为PT-01白色外墙漆，PT-01涂料调整为ST-02石材。
2. 一层入口雨棚顶部金属造型调整，原设计金属弧形顶造型取消，现调整为平顶。
3. 四层观光梯EPS饰线局部调整，由原来左侧到右侧经观光梯联通，现调整左右两侧EPS饰线只到观光梯侧面收口，不左右联通。
4. 五层装饰小阳台造型图纸跟现场调整，现场建筑没有装饰小阳台造型，图纸根据现场删除装饰小阳台造型。
5. 十层装饰小阳台造型图纸跟现场调整，原装饰小阳台造型飘台顶部对齐EPS装饰线底部，现图纸根据现场调整装饰小阳台造型飘台顶部对齐EPS装饰线顶部。
6. 装饰小阳台造型护栏调整，原护栏造型砌砖，现调整为铁艺护栏。

本图仅供公示

阳春金鹏大酒店升级改造项目外立面报建图变更对比图

主要修改圈出

原方案



现方案




主要调整有：

1. 一层至天面层装修材料调整，CT-01红色瓷砖调整为PT-02红色外墙漆，CT-03白色瓷砖调整为PT-01白色外墙漆，入口柱子由原来PT-01涂料调整为ST-02石材。
2. 一层入口雨棚顶部金属造型调整，原设计金属弧形顶造型取消，现调整为平顶。
3. 四层观光梯EPS饰线局部调整，由原来左侧到右侧经观光梯联通，现调整左右两侧EPS饰线只到观光梯侧面收口，不左右联通。
4. 五层装饰小阳台造型图纸跟现场调整，现场建筑没有装饰小阳台造型，图纸根据现场删除装饰小阳台造型。
5. 十层装饰小阳台造型图纸跟现场调整，原装饰小阳台造型飘台顶部对齐EPS装饰线底部，现图纸根据现场调整装饰小阳台造型飘台顶部对齐EPS装饰线顶部。
6. 装饰小阳台造型护栏调整，原护栏造型砌砖，现调整为铁艺护栏。

本图仅供公示

阳春金鹏大酒店升级改造项目外立面报建图变更对比图

主要修改圈出
原方案




西向立面（酒店正入口）

主要调整有：

1. 一层至天面层装修材料调整，CT-01红色瓷砖调整为PT-02红色外墙漆，CT-03白色瓷砖调整为PT-01白色外墙漆。
2. 一层大堂入口雨棚高度整体升高调整，原雨棚底部净空高度3.4米，现调整雨棚底部净空高度3.85米，升高0.45米。
3. 四层观光梯EPS饰线局部调整，由原来左侧到右侧经观光梯联通，现调整左右两侧EPS饰线只到观光梯侧面收口，不左右联通。
4. 五层装饰小阳台造型图纸跟现场调整，现场建筑没有装饰小阳台造型，图纸根据现场删除装饰小阳台造型。
5. 十层装饰小阳台造型图纸跟现场调整，原装饰小阳台造型飘台顶部对齐EPS装饰线底部，现图纸根据现场调整装饰小阳台造型飘台顶部对齐EPS装饰线顶部。

现方案




西向立面（酒店正入口）

阳春金鹏大酒店升级改造项目外立面报建图变更对比图

主要修改圈出

原方案




西向立面（雨棚立面）

主要调整有：

1. 一层装修材料调整，CT-01红色瓷砖调整为红色外墙漆。
2. 一层装修材料调整，PT-01涂料调整为ST-02石材。
3. 一层入口雨棚顶部金属造型调整，原设计金属弧形顶造型取消，现调整为平顶。
4. 一层入口雨棚高度整体升高调整，原雨棚底部净空高度3.4米，现调整雨棚底部净空高度3.85米，升高0.45米。

现方案




西向立面（雨棚立面）

本图仅供公示


阳春金鹏大酒店升级改造项目外立面报建图变更对比图

主要修改圈出
原方案



东向立面

现方案




东向立面

- 主要调整有：
1. 一层至天面层装修材料调整，CT-01红色瓷砖调整为PT-02红色外墙漆，CT-03白色瓷砖调整为PT-01白色外墙漆，原十层顶部线条PT-02调整为PT-01白色外墙漆。
 2. 三层至九层窗调整，根据现场实际开窗位置调整。
 3. 天面层观光梯顶部EPS饰线调整，原设计顶部四面做一圈，现调整为东向不做，保留南、西、北3面。
 4. 十层装饰小阳台造型图纸跟现场调整，原装饰小阳台造型飘台顶部对齐EPS装饰线底部，现图纸根据现场调整装饰小阳台造型飘台顶部对齐EPS装饰线顶部。


阳春金鹏大酒店升级改造项目外立面报建图变更对比图

主要修改圈出
原方案



南向立面

现方案



南向立面


主要调整有：

1. 一层至天面层装修材料调整，CT-01红色瓷砖调整为PT-02红色外墙漆，CT-03白色瓷砖调整为PT-01白色外墙漆，PT-01涂料调整为ST-02石材。
2. 一层入口雨棚高度整体升高调整，由原来雨棚底部净空高度3.4米，现调整雨棚底部净空高度3.85米。
3. 一层入口雨棚顶部金属造型调整，原设计金属弧形顶造型取消，现调整为平顶。
4. 四层观光梯EPS饰线局部调整，由原来左侧到右侧经观光梯联通，现调整左右两侧EPS饰线只到观光梯侧面收口，不左右联通。
5. 二到四层楼梯间左侧厨房窗调整，原设计有窗，现调整封窗。
6. 五层装饰小阳台造型图纸跟现场调整，现场建筑没有装饰小阳台造型，图纸根据现场删除装饰小阳台造型。
7. 五层至九层楼梯间右侧窗调整，原设计没有窗，现调整开窗。
8. 十层装饰小阳台造型图纸跟现场调整，原装饰小阳台造型飘台顶部对齐EPS装饰线底部，现图纸根据现场调整装饰小阳台造型飘台顶部对齐EPS装饰线顶部。
9. 天面层观光梯顶部EPS饰线调整，原设计顶部四面做一圈，现减少缩短并且东向不做，保留南、西、北3面。
10. 窗分隔调整，二层到十层根据厂家图纸调整分隔，卫生间窗宽度原1.2米调整成0.8米，并且取消铝合金空调格栅。

阳春金鹏大酒店升级改造项目外立面报建图变更对比图


主要修改圈出

原方案



北向立面

现方案



北向立面

主要调整有：

1. 一层至天面层装修材料调整，CT-01红色瓷砖调整为PT-02红色外墙漆，CT-03白色瓷砖调整为PT-01白色外墙漆，PT-01涂料调整为ST-02石材。
2. 一层入口雨棚高度整体升高调整，由原来雨棚底部净空高度3.4米，现调整雨棚底部净空高度3.85米。
3. 一层入口雨棚顶部金属造型调整，原设计金属弧形顶造型取消，现调整为平顶。
4. 四层观光梯EPS饰线局部调整，由原来左侧到右侧经观光梯联通，现调整左右两侧EPS饰线只到观光梯侧面收口，不左右联通。
5. 天面层观光梯顶部EPS饰线调整，原设计顶部四面做一圈，现减少缩短并且东向不做，保留南、西、北3面。
6. 一层至九层窗调整，根据现场实际开窗位置调整。
7. 窗分隔调整，一层到十层根据厂家图纸调整分隔。